

## Lavice

Lavice se nacházejí v lodi kostela, jsou seřazeny ve dvou řadách po dvou blocích. Lavice jsou barokní z druhé poloviny 18. století, patří k původnímu vybavení kostela, ale nedochovaly se na svém původním místě.

Lavice byly vyrobeny z dubového masivu, v blocích stojí na společné podestě. Jsou zdobeny řezbářsky – volutami vyřezanými na obvodu bohatě tvarovaných bočnic jednotlivých řad lavic. Čela a zadní strany posledních lavic jsou zdobeny třemi intarzovanými kazetami. Intarzii tvoří do kříže složená ořechová dýha.

Lavice byly poškozeny absencí jakékoli údržby a přítomností holubů v budově. Rovněž byly opotřebované dlouhodobým užíváním. Měly zničenou povrchovou úpravu. Konstrukce lavic byla uvolněná, části byly prasklé. Ozdobné dýhování bylo poškozené a částečně zcela chybělo. Při průzkumu se dále ukázalo, že přední lavice v prvním bloku měly dřevěná dvířka, dochovaly se pouze zbytky pásových závěsů. Některé lavice měly na bocích kovová oka na korouhve či lucerny. Povrchová úprava lavic byla pojednána ve dvou lazurních barvách. Dvojí barevnosti bylo dosaženo jemným přimořením některých částí, celkově však povrchová úprava nechala vyniknout přirozenou kresbu dřeva.

Vlastní restaurování probíhalo v restaurátorské dílně, kam byly lavice po rozebrání odvezeny. Zde byly odstraněny zbytky povrchové úpravy, narušená dřevní hmota byla zpevněna pryskyřicí. Postupně byly doplněny chybějící části, zpevněny a doplněny konstrukce. Drobná mechanická poškození byla vytmelena v odpovídajícím barevném odstínu. Veškerá dřevěná hmota lavic byla ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a plísním. Na nových částech bylo potřeba provést barevnou retuš mořidly a akvarelovými barvami. Na závěr byla provedena šelaková povrchová úprava a navraceny obnovené kovové prvky a lavice se mohly vrátit zpět na své místo.

(text vychází ze Závěrečné restaurátorské zprávy vypracované R.Šulcem a V.Veřtátem v roce 2016)