

Kovaný kříž

Kovaný kříž pochází přibližně z poloviny 19. století, má rozměry přibližně 250 na 130 cm. Byl vykován z plochého materiálu (25/10 mm). Je zdoben kovanými volutami a stylizovanými akantovými listy. Jednotlivé části byly spojovány nýtováním, sponkováním a svářením v ohni. Kříž byl vlivem povětrnostních podmínek velmi poškozen: kříž do hloubky zkorodoval, na jeho povrchu byly nečistoty a zbytky barev. Zeslabené části kříže- voluty a akantové lístky- přišly vlivem korozního působení o kovové jádro, nebo zcela chyběly.

Za účelem restaurování byl kříž demontován a převezen do restaurátorské dílny, byla pořízena podrobná fotodokumentace a restaurátorský průzkum. Po té se mohlo přistoupit k samotnému restaurování. Jemným tryskáním byly z povrchu odstraněny veškeré nečistoty, barevné fragmenty a zkorodované částičky. Příliš zkorodované části bez kovového jádra bylo nutné odejmout a nahradit kopii. Jednalo se především o jemně kované akantové lístky, paprsky a konce volut. Kopie byly vyrobeny historickými technikami kování a vysekávání a připevněny na původní místa. Povrch kříže byl ošetřen několika ochrannými nátěry. Vzhledem k tomu, že se při průzkumu našly zbytky zlacení, byl povrch kříže na závěr pozlacen.

(text vychází z Restaurátorské zprávy)